

评审情况表

项目名称	项目编号				评审时间	评审结果
	是否通过响应资格审查	是否通过资格性审查	是否通过原因	报价金额(元)		
自贡市大安区龙井街道华大社区龙井8栋后侧崩塌、自贡市大安区三多寨镇轿子村10组崩塌、自贡市大安区团结镇土柱村5组潘家湾崩塌工程管理服务采购项目	1	四川省金属地质调查研究所	是	/	59,400.00	第一成交候选供应商： 四川省昊锐工程咨询有限公司 报价金额：59,200.00元 (大写：伍万玖仟贰佰元整)
	2	四川省昊锐工程咨询有限公司	是	/	59,200.00	第二成交候选供应商： 四川省金属地质调查研究所 报价金额：59,400.00元 (大写：伍万玖仟肆佰元整)
	3	四川安信科创科技有限公司	是	/	59,800.00	第三成交候选供应商： 四川安信科创科技有限公司 报价金额：59,800.00元 (大写：伍万玖仟捌佰元整)